



Ersatz Hydraulikfilter HF35276

Bruttopreis **50.74 Euro**

Nettopreis **41.25 Euro**

Katalognummer **SH60280**

Code des Herstellers **HF35276**

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF35276

VERGLEICHNUMMERN:

HF35276, P55-0476, HY 9241