



## Hydraulikfilter Ersatz 1930882

Bruttopreis	<b>20.34 Euro</b>
Nettopreis	<b>16.54 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>SO8117</b>
Code des Herstellers	<b>SO8117</b>

### Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz 1930882



#### VERGLEICHNUMMERN:

BEPCO:6024072  
CASE:87307705  
CLEAN:ML476  
FIAT:5157879  
FIAAM:FA5117A,FT5117A  
FIAT:1930882  
FLEETGUARD:HF28914  
FIAAM:FA4533,FT5087  
MOTORI VM:41152005A  
MENZI-MUCK:880001  
PUROLATOR:L27520  
RUGGERINI:17507,CD102830  
SF:SO1263,SP4427  
SLANZI:407006  
SF:HY9481  
TECNOCAR:OP77  
UFI:2555200,2541100  
VAPORMATIC:VPK1547