

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/hydraulikfilter-ersatz-7373878-p784036-hf35109-hy16301-p-556.html>



## Hydraulikfilter Ersatz 7373878 P784036 HF35109 HY16301

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Bruttopreis          | <b>142.02 Euro</b> |
| Nettopreis           | <b>115.46 Euro</b> |
| Verfügbarkeit        | <b>Verfügbar</b>   |
| Lieferzeit           | <b>24 Stunden</b>  |
| Katalognummer        | <b>SH68160</b>     |
| Code des Herstellers | <b>HF35109</b>     |

### Produktbeschreibung



**Hydraulikfilter zam. 7373878 P784036 HF35109 HY16301**

#### VERGLEICHNUMMERN:

BALDWIN:PT9355MPG  
DONALDSON:P784036  
FLEETGUARD:HF35109  
HENGST:E91H  
MDF:MDH0808  
LIEBHERR:71705,7369258,7371514,7373878  
REGELTECHNIK:066152302P,066152302PL,B66152324P  
SF:HY16160,HY16301