



## Hydraulikfilter Ersatz HF28808

Bruttopreis	<b>50.48 Euro</b>
Nettopreis	<b>41.04 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>92054E</b>
Code des Herstellers	<b>HF28808</b>
Hersteller	<b>WIX</b>

### Produktbeschreibung



### Hydraulikfilter ersetzt HF28808

#### VERGLEICHNUMMERN:

BERRY FRANCE:4102536  
BEPKO:606556  
CARRARO:48200  
CASE:1265273H1,3373034R1  
DONALDSON:P169797  
DEUTZ:48200  
FLEETGUARD:HF28808  
JOHN DEERE:ER043151,ER262825,ER5000,RT6005003244  
LINDE:9831616  
LUBERFINER:LH4513  
MODINA:301119  
MDF:MDH2524  
NOREMAT:107232,107232,270682  
NEW HOLLAND:5194879  
ROUSSEAU:270682,4102536  
RENAULT VI:6005002335,6005003244,6006003244  
SLH:244194830  
SOFRALUB:D120G10A  
SF:HY5981,HY59812  
VAPORMATIC:VPK1536  
VAPORMATIC:CPK1536

