



Hydraulikfilter Ersatz HF28808

Bruttopreis	50.48 Euro
Nettopreis	41.04 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Lieferzeit	24 Stunden
Katalognummer	92054E
Code des Herstellers	HF28808
Hersteller	WIX

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter ersetzt HF28808

VERGLEICHNUMMERN:

BERRY FRANCE:4102536
BEPKO:606556
CARRARO:48200
CASE:1265273H1,3373034R1
DONALDSON:P169797
DEUTZ:48200
FLEETGUARD:HF28808
JOHN DEERE:ER043151,ER262825,ER5000,RT6005003244
LINDE:9831616
LUBERFINER:LH4513
MODINA:301119
MDF:MDH2524
NOREMAT:107232,107232,270682
NEW HOLLAND:5194879
ROUSSEAU:270682,4102536
RENAULT VI:6005002335,6005003244,6006003244
SLH:244194830
SOFRALUB:D120G10A
SF:HY5981,HY59812
VAPORMATIC:VPK1536
VAPORMATIC:CPK1536

