



## Hydraulikfilter Ersatz HF28818

Bruttopreis	<b>19.59 Euro</b>
Nettopreis	<b>15.93 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>WD9505</b>
Code des Herstellers	<b>HF28818</b>

### Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF28818





**ABMESSUNGEN:**

A:93mm  
B:62mm  
C:71mm  
G:1-12UNF  
H:172mm  
UGV:3.50

**VERGLEICHNUMMERN:**

BALDWIN:BT8926  
DEUTZ:4399525,4355850,4371105  
4379927,4399525  
FLEETGUARD:HF28818  
HENGST:H19WD04  
MAHLE:HC78  
VAPORMATIC:VPK1565  
**MANN:WD9505**