



## Hydraulikfilter Ersatz HF28853

Bruttopreis	<b>25.21 Euro</b>
Nettopreis	<b>20.50 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>P550486</b>
Code des Herstellers	<b>HF28853</b>

### Produktbeschreibung



### Hydraulikfilter Ersatz HF28853

**VERGLEICHNUMMERN:**

SPH 9900, P55-0486, P55-0486, BT8417, WD724/5