
Aktuelle Daten am: 06-04-2025 12:12

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/hydraulikfilter-ersatz-hf28961-452331a1-p-6358.html>



Hydraulikfilter Ersatz HF28961 452331A1

Bruttopreis	93.77 Euro
Nettopreis	76.23 Euro
Katalognummer	57399 N
Code des Herstellers	HF28961

Produktbeschreibung

Hydraulikfilter Ersatz HF28961 452331A1
VERGLEICHNUMMERN:
57399, BT8901-MPG, SPH94027/P56-0653