



## Hydraulikfilter Ersatz HF28989

Bruttopreis	<b>26.56 Euro</b>
Nettopreis	<b>21.59 Euro</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>WD9502</b>
Code des Herstellers	<b>HF28989</b>
Hersteller	<b>MANN FILTER</b>

### Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF28989



#### ABMESSUNGEN[mm]:

A:93  
B:62  
C:71  
G:1-12UNF  
H:172  
UGV 1:3.50

#### VERGLEICHNUMMERN:

CLAAS:6339910,6339940  
LINDE:9830615,9830617  
HAMM:286316  
ROTTNE:480101  
BOMAG:5821213  
DEUTZ:6258593  
ATLAS:1003685  
HOLMER:1035000574  
FAHR:1211122522600,1211122522601,1211122522602  
ZETTELMEYER:2278850,22788506  
MANITOU:2754362M1  
MASSEY FERGUSON:2754362M1  
MATHIEU:4010422  
LAVERDA:5137274  
NEW HOLLAND:5137274  
LIEBHERR:5612546  
FRIMOKAR:572621

---

CLAAS:6339940  
MANN:6750558096,6750558132  
LIEBHERR:7004209  
AGRIFAX:7250180  
VOGELE:9606871002  
MOREAU:ATH342600  
BALDWIN:BT8315  
COMPAIR-HOLMAN:C111581775  
MASSEY FERGUSON:D45161300,D45165900  
TIMBER-JACK:F008231  
KOX:FH008  
SF:FT4777WD  
HENGST:H19WD02  
MAHLE:HC62  
FLEETGUARD:HF28989  
LUBERFINER:LFH8596  
AMMANN:M00147  
MDF:MDH0674,MDH9574  
DONALDSON:P550229  
FRAM:PH4551  
MOREAU:REATH342600  
SF:SPH15728,SPH21006  
VAPORMATIC:VPK5610  
MANN:WD9501,WD9502