



## Hydraulikfilter Ersatz HF35267

Bruttopreis **28.43 Euro**

Nettopreis **23.11 Euro**

Katalognummer **SH52551**

Code des Herstellers **HF35267**

### Produktbeschreibung



### Hydraulikfilter Ersatz HF35267

**VERGLEICHNUMMERN:**

PT0195, HF35267, P3.0510-51/HY10060, HY 10060