



Hydraulikfilter Ersatz HF35267

Bruttopreis	28.43 Euro
Nettopreis	23.11 Euro
Katalognummer	SH52551
Code des Herstellers	HF35267

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF35267

VERGLEICHNUMMERN:

PT0195, HF35267, P3.0510-51/HY10060, HY 10060