



Hydraulikfilter Ersatz HF6059

Bruttopreis	18.56 Euro
Nettopreis	15.09 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Katalognummer	51506
Code des Herstellers	HF6059
Hersteller	WIX

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF6059

VERGLEICHNUMMERN:

HY12003/P55-3293, HF6146, 51506, HF6129