



Hydraulikfilter Ersatz HF6079

Bruttopreis	16.49 Euro
Nettopreis	13.40 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Katalognummer	51147
Code des Herstellers	HF6079
Hersteller	WIX

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF6079

VERGLEICHNUMMERN:

HY 9570, HF6079, E 57H D116, 51147, PT87-S, P55-5603