



Hydraulikfilter Ersatz HF6141

Bruttopreis	35.80 Euro
Nettopreis	29.11 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Katalognummer	HF6141
Code des Herstellers	HF6141

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF6141

VERGLEICHNUMMERN:

WD 962,B7143, P55-0230, HF6141, BT735, B262, 51818, SPH 21009