



## Hydraulikfilter Ersatz HF6178

Bruttopreis	<b>25.66 Euro</b>
Nettopreis	<b>20.86 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>HF6178</b>
Code des Herstellers	<b>HF6178</b>

### Produktbeschreibung



RiB RAIBUD

### Hydraulikfilter Ersatzteil-Nr. HF6178

#### VERGLEICHSPREISNUMMERN:

HF6178, H1075/1X, 51717, PT213, LF3352, HF28834, SO4298/FA4385