



Ölfilter Ersatz LF3806, LF3959, LF3349

Bruttopreis	15.91 Euro
Nettopreis	12.93 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Katalognummer	51607
Code des Herstellers	LF3959
Hersteller	WIX

Produktbeschreibung



Ölfilter Ersatz LF3806, LF3959, LF3349

VERGLEICHNUMMERN:

SP 4665