



Ölfilter Ersatz LF3827

Bruttopreis	18.97 Euro
Nettopreis	15.42 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Lieferzeit	24 Stunden
Katalognummer	OX161D
Code des Herstellers	LF3827

Produktbeschreibung



Ölfilter Ersatz LF3827

VERGLEICHSSNUMMERN:

SO 4095/1, E 160H01 D28, P7199, OX161D, P550768, HU 931/5 X, OE651/1, HU931/6X, LF3827