



## Ölfilter Ersatz LF3861, LF708

Bruttopreis	<b>21.89 Euro</b>
Nettopreis	<b>17.79 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>LF708</b>
Code des Herstellers	<b>LF708</b>

### Produktbeschreibung



#### Ölfilter Ersatz LF3861, LF708

**VERGLEICHNUMMERN:**

SP 4375, B97 PROMO, B7387 PROMO, B975, BT261,LF708, BT261, P55-7207, P55-0362, PP111A