



Ölfilter Ersatz LF4014

Bruttopreis	12.07 Euro
Nettopreis	9.81 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Katalognummer	51374
Code des Herstellers	LF4014
Hersteller	WIX

Produktbeschreibung



Ölfilter Ersatz LF4014

VERGLEICHNUMMERN:

OP551, SP4380/H90W01, W 712, P50-2107, PP47