



Ölfilter Ersatz LF566

Bruttopreis	6.60 Euro
Nettopreis	5.37 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Katalognummer	51302E
Code des Herstellers	LF566
Hersteller	WIX

Produktbeschreibung



Ölfilter Ersatz LF566

VERGLEICHSNUMMERN:

SO1204, LF566, OM590, H804T, H804X, P55-0052