



Ölfilter Ersatz LF760

Bruttopreis	16.23 Euro
Nettopreis	13.19 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Katalognummer	51609
Code des Herstellers	LF760
Hersteller	WIX

Produktbeschreibung



Ölfilter Ersatz LF760

VERGLEICHSSNUMMERN:

SP 4320, SP4320F, FT 4653, LF4056, BT292, OP657, PP84, P 55-2819, W 940/18, P 55-5680, W 940/18, W940/40