

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/riemen-ersatz-6034270-3030172c-verstrkter-continental-agridur-riemen-p-5961.html>



## Riemen Ersatz 603427.0 303.017.2C Verstärkter Continental Agritur Riemen

Bruttopreis	<b>90.57 Euro</b>
Nettopreis	<b>73.64 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>48 Stunden</b>
Katalognummer	<b>2B 3030</b>
Code des Herstellers	<b>2B 3030</b>

### Produktbeschreibung



### Ersatzgurt 603427.0

#### VERGLEICHNUMMERN:

1188635, 1113116, 1188075, 1423267, 71342214, 86566286, 87580099, 1001627, A52772, 41311784025, 393326.0, 0003933260, 603427, 000603427, 603427.0, 0006034270, 2032592803, 413178402, 4131784025, 53070000830, 303.017.2C

#### ANWENDUNG:

CLAAS

CONSUL:

DOMINATOR 56, DOMINATOR 76, DOMINATOR 86, DOMINATOR 78, DOMINATOR 88, DOMINATOR 98, DOMINATOR 108, DOMINATOR 118

---

MEGA 202, MEGA 202 II, MEGA 218 II, MEGA 203, MEGA 208, MEGA 218, MEGA 203 II, MEGA 204 II, MEGA 208 II, MEGA 204

COMMANDOR 114CS, COMMANDOR 115CS, COMMANDOR 228CS, COMMANDOR 116CS

NEW HOLLAND/HESSTON:

CR9060, CR960, CR980, CR9080