

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/antriebsriemen-ersatz-80336784-0313181-p-5446.html>



Antriebsriemen Ersatz 80336784,0313181

Bruttopreis	139.34 Euro
Nettopreis	113.29 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Lieferzeit	48 Stunden
Katalognummer	0313181
Code des Herstellers	0313181

Produktbeschreibung



Ersatzgurt 80336784

ANWENDUNG:

NEW HOLLAND: 1540, 1550, 8000 SERIE: 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, TC52, TC54, TC56, TC4.90, TC5.70, TC5.80, TC5.90, TC5040, TC5050, TC5060, TC5070, TC5080
LAVERDA: AL519, AL59, L411, L413, L416, L516

VERGLEICHNUMMERN:

336784, B103274, 80336784AB, 0313181, 336784AB, 85010313181, 80336784.26, 80355797, 85004727, 80366784, 80336784, 57780336784F, 55160052, 1001506