



## Ersatzfilter für Kabinenluft H339810130101-100

Bruttopreis	<b>22.19 Euro</b>
Nettopreis	<b>18.04 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>SC50122</b>
Code des Herstellers	<b>CU3058</b>

### Produktbeschreibung

Luftfilter der Kabine Ersatz H339810130101 -100