

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/filtr-hydrauliczny-zam-hf35309-3229787r1-f285102050010-hy10009-p-8811.html>



## Filtr hydrauliczny zam. HF35309 3229787R1 F285102050010 HY10009

Bruttopreis	<b>105.92 Euro</b>
Nettopreis	<b>86.12 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>SH52165</b>
Code des Herstellers	<b>HF35309</b>

### Produktbeschreibung



### Hydraulikfilter Ersatz HF35309 3229787R1 F285102050010 HY10009

#### ABMESSUNGEN:

höhe..90.5mm

durchmesser.aussen158mm

durchmesser.innen64mm

#### VERGLEICHNUMMERN:

ARGO:K3161051,K3161052

BEPCO:6024035

CASE:3229787R1

HENGST:E109HD176

FENDT:F285102050010

FLEETGUARD:HF35309

MC CORMICK:3229787R1

MDF:MDH0102

SF:HY10009