

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/filtr-hydrauliczny-zam-hf35309-3229787r1-f285102050010-hy10009-p-8811.html>



Filtr hydrauliczny zam. HF35309 3229787R1 F285102050010 HY10009

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bruttopreis | 105.92 Euro |
| Nettopreis | 86.12 Euro |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
| Lieferzeit | 24 Stunden |
| Katalognummer | SH52165 |
| Code des Herstellers | HF35309 |

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF35309 3229787R1 F285102050010 HY10009

ABMESSUNGEN:

höhe..90.5mm

durchmesser.aussen158mm

durchmesser.innen64mm

VERGLEICHNUMMERN:

ARGO:K3161051,K3161052

BEPCO:6024035

CASE:3229787R1

HENGST:E109HD176

FENDT:F285102050010

FLEETGUARD:HF35309

MC CORMICK:3229787R1

MDF:MDH0102

SF:HY10009