



Filtr paliwa zam. FS1022 33422

Bruttopreis	62.40 Euro
Nettopreis	50.74 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Katalognummer	SN40514
Code des Herstellers	FS1022

Produktbeschreibung



Kraftstofffilter Ersatz FS1022 33422

VERGLEICHNUMMERN:

SK 3252,P55-1122,FS1022, BF1272-SPS