



## Hydraulikfilter Ersatz 20606000

Bruttopreis	<b>45.85 Euro</b>
Nettopreis	<b>37.28 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>SH55155</b>
Code des Herstellers	<b>20606000</b>

### Produktbeschreibung



#### Hydraulikfilter Ersatz 20606000

**VERGLEICHNUMMERN:**

SBL23007/1/C7003