

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/hydraulikfilter-ersatz-224726-hf35162-hy-18570-p-568.html>



## Hydraulikfilter Ersatz 224726, HF35162, HY 18570

Bruttopreis	<b>26.62 Euro</b>
Nettopreis	<b>21.65 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>SH77004</b>
Code des Herstellers	<b>HF35162</b>

### Produktbeschreibung

Hydraulikfilter Ersatz 224726, HF35162