



Hydraulikfilter Ersatz 2.4419.770.0/10

Bruttopreis	74.04 Euro
Nettopreis	60.20 Euro
Katalognummer	SH63265
Code des Herstellers	2.4419.770.0/10

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz-Nr. 2.4419.770.0/10