



## Hydraulikfilter Ersatz HF28811

Bruttopreis	<b>37.75 Euro</b>
Nettopreis	<b>30.69 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>SH62017</b>
Code des Herstellers	<b>HF28811</b>

### Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF28811



#### VERGLEICHNUMMERN:

BALDWIN:H8811  
BEPCO:6024041  
DONALDSON:P762860  
HAULOTTE:24270023,2427002860,242701035  
MODINA:301157  
MDF:MDH8044  
MASSEY FERGUSON:3540378M1,3619594M1,3713401M1  
MANN:HD51311  
MP FILTRI:HP0503A10AN  
PALL:HC9800FDS6H  
RENAULT VI:6005020221  
SF:HY9662  
SLH:244197200,244197210  
VAPORMATIC:CPJ4516,VPJ4516