



Hydraulikfilter Ersatz HF28811

Bruttopreis	37.75 Euro
Nettopreis	30.69 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Lieferzeit	24 Stunden
Katalognummer	SH62017
Code des Herstellers	HF28811

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF28811



VERGLEICHNUMMERN:

BALDWIN:H8811
BEPCO:6024041
DONALDSON:P762860
HAULOTTE:24270023,2427002860,242701035
MODINA:301157
MDF:MDH8044
MASSEY FERGUSON:3540378M1,3619594M1,3713401M1
MANN:HD51311
MP FILTRI:HP0503A10AN
PALL:HC9800FDS6H
RENAULT VI:6005020221
SF:HY9662
SLH:244197200,244197210
VAPORMATIC:CPJ4516,VPJ4516