
Aktuelle Daten am: 10-07-2026 15:11

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/hydraulikfilter-ersatz-hf28812-p-1345.html>



Hydraulikfilter Ersatz HF28812

Bruttopreis	47.08 Euro
Nettopreis	38.27 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Katalognummer	51821
Code des Herstellers	HF28812
Hersteller	WIX

Produktbeschreibung

Hydraulikfilter Ersatz HF28812

VERGLEICHNUMMERN:

SPH 9013, 51821, P76-2647, HF28812, W1019, B7026-MPH
