



Hydraulikfilter Ersatz HF28818

Bruttopreis	19.59 Euro
Nettopreis	15.93 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Lieferzeit	24 Stunden
Katalognummer	WD9505
Code des Herstellers	HF28818

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF28818





ABMESSUNGEN:

A:93mm
B:62mm
C:71mm
G:1-12UNF
H:172mm
UGV:3.50

VERGLEICHNUMMERN:

BALDWIN:BT8926
DEUTZ:4399525,4355850,4371105
4379927,4399525
FLEETGUARD:HF28818
HENGST:H19WD04
MAHLE:HC78
VAPORMATIC:VPK1565
MANN:WD9505