



## Hydraulikfilter Ersatz HF28833

Bruttopreis	<b>92.05 Euro</b>
Nettopreis	<b>74.84 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>SH63426</b>
Code des Herstellers	<b>HF28833</b>

### Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF28833



#### VERGLEICHNUMMERN:

BALDWIN:BT8920  
FIAT:11930986,1930986,1931162,5171457  
FIAAM:FT5279  
FLEETGUARD:HF28833  
MDF:MDH1214  
SF:SPH9870  
VAPORMATIC:VPK5544  
WOODGATE:WGH1906