



Hydraulikfilter Ersatz HF28833

Bruttopreis	92.05 Euro
Nettopreis	74.84 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Lieferzeit	24 Stunden
Katalognummer	SH63426
Code des Herstellers	HF28833

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF28833



VERGLEICHNUMMERN:

BALDWIN:BT8920
FIAT:11930986,1930986,1931162,5171457
FIAAM:FT5279
FLEETGUARD:HF28833
MDF:MDH1214
SF:SPH9870
VAPORMATIC:VPK5544
WOODGATE:WGH1906