

Aktuelle Daten am: 10-04-2026 12:00

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/hydraulikfilter-ersatz-hf28864-h10592-p-1350.html>



## Hydraulikfilter Ersatz HF28864, H10592

Bruttopreis	<b>75.24 Euro</b>
Nettopreis	<b>61.18 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>HF28864</b>
Code des Herstellers	<b>HF28864</b>

### Produktbeschreibung



**Hydraulikfilter zam. HF28864, H10592**

**VERGLEICHNUMMERN:**

P 2.1023-12, HF28864, H1059/2, PT23138, P76-6070, HY 10277