

Aktuelle Daten am: 10-04-2026 15:51

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/hydraulikfilter-ersatz-hf28885-57421-p-1351.html>



Hydraulikfilter Ersatz HF28885 57421

Bruttopreis	47.12 Euro
Nettopreis	38.31 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Katalognummer	SH59005
Code des Herstellers	HF28885

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF28885 57421

VERGLEICHNUMMERN:

57421, P76-5704, BT8382, W 14 003, HF28885