



Hydraulikfilter Ersatz HF28989

Bruttopreis	26.56 Euro
Nettopreis	21.59 Euro
Lieferzeit	24 Stunden
Katalognummer	WD9502
Code des Herstellers	HF28989
Hersteller	MANN FILTER

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF28989



ABMESSUNGEN[mm]:

A:93
B:62
C:71
G:1-12UNF
H:172
UGV 1:3.50

VERGLEICHNUMMERN:

CLAAS:6339910,6339940
LINDE:9830615,9830617
HAMM:286316
ROTTNE:480101
BOMAG:5821213
DEUTZ:6258593
ATLAS:1003685
HOLMER:1035000574
FAHR:1211122522600,1211122522601,1211122522602
ZETTELMEYER:2278850,22788506
MANITOU:2754362M1
MASSEY FERGUSON:2754362M1
MATHIEU:4010422
LAVERDA:5137274
NEW HOLLAND:5137274
LIEBHERR:5612546
FRIMOKAR:572621

CLAAS:6339940
MANN:6750558096,6750558132
LIEBHERR:7004209
AGRIFAX:7250180
VOGELE:9606871002
MOREAU:ATH342600
BALDWIN:BT8315
COMPAIR-HOLMAN:C111581775
MASSEY FERGUSON:D45161300,D45165900
TIMBER-JACK:F008231
KOX:FH008
SF:FT4777WD
HENGST:H19WD02
MAHLE:HC62
FLEETGUARD:HF28989
LUBERFINER:LFH8596
AMMANN:M00147
MDF:MDH0674,MDH9574
DONALDSON:P550229
FRAM:PH4551
MOREAU:REATH342600
SF:SPH15728,SPH21006
VAPORMATIC:VPK5610
MANN:WD9501,WD9502