



## Hydraulikfilter Ersatz HF35139, org JCB

Bruttopreis	<b>8.90 Euro</b>
Nettopreis	<b>7.23 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>SH59024</b>
Code des Herstellers	<b>HF35139</b>

### Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF35139, org JCB



#### VERGLEICHNUMMERN:

BALDWIN:B7274  
COOPERS:HSM6195  
FLEETGUARD:HF35139  
GRAZIANO:3174753  
JCB:58118062,58118063  
MANN:WD9203  
MANITOU:3174753  
NEUSON:1000115598  
SF:SPH90116  
THWAITES:T51631,T52450  
VAPORMATIC:VPK5585  
WOODGATE:WGL9035