



Hydraulikfilter Ersatz HF6056

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruttopreis | 12.07 Euro |
| Nettopreis | 9.81 Euro |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
| Katalognummer | 51551 |
| Code des Herstellers | HF6056 |
| Hersteller | WIX |

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF6056

VERGLEICHNUMMERN:

SPH 18071, P 55-1551, BT839-10, 00800MA010P, HF6058, W10020, 921999, W940/38, HF61121, BT8428-MPG, HF6056