



## Hydraulikfilter Ersatz HF6141

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Bruttopreis          | <b>35.80 Euro</b> |
| Nettopreis           | <b>29.11 Euro</b> |
| Verfügbarkeit        | <b>Verfügbar</b>  |
| Katalognummer        | <b>HF6141</b>     |
| Code des Herstellers | <b>HF6141</b>     |

### Produktbeschreibung



### Hydraulikfilter Ersatz HF6141

#### VERGLEICHNUMMERN:

WD 962,B7143, P55-0230, HF6141, BT735, B262, 51818, SPH 21009