



Hydraulikfilter Ersatz HF6141

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruttopreis | 35.80 Euro |
| Nettopreis | 29.11 Euro |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
| Katalognummer | HF6141 |
| Code des Herstellers | HF6141 |

Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz HF6141

VERGLEICHNUMMERN:

WD 962,B7143, P55-0230, HF6141, BT735, B262, 51818, SPH 21009