



## Hydraulikfilter Ersatz HF6161

Bruttopreis	<b>13.57 Euro</b>
Nettopreis	<b>11.03 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>P550310</b>
Code des Herstellers	<b>HF6161</b>

### Produktbeschreibung



### Hydraulikfilter Ersatz HF6161

**VERGLEICHSNUMMERN:**

P 919/7, E 111H, HF6161, WO3025, 92020E, P55-0310, HX5, OM611