



## Hydraulikfilter Ersatz HF6162 H601/4

Bruttopreis	<b>8.45 Euro</b>
Nettopreis	<b>6.87 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>57131E</b>
Code des Herstellers	<b>HF6162</b>

### Produktbeschreibung



### Hydraulikfilter Ersatz HF6162 H601/4

**VERGLEICHNUMMERN:**

H 601/4, HX15, P 55-0309, 57131E, OM512, P106-HD, SO1208(P106-HD)