



## Hydraulikfilter Ersatz HF6173, P550268

Bruttopreis	<b>23.86 Euro</b>
Nettopreis	<b>19.40 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>51546</b>
Code des Herstellers	<b>HF6173</b>
Hersteller	<b>WIX</b>

### Produktbeschreibung



### Hydraulikfilter Ersatz HF6173, P550268

**VERGLEICHNUMMERN:**

0080MG010P, 51546, BT366-10, P 55-0268, P56-5243, HP-8.1.1, CS 50/P10, SPH 18050