



## Hydraulikfilter Ersatz HF6561

Bruttopreis	<b>54.41 Euro</b>
Nettopreis	<b>44.23 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>51482</b>
Code des Herstellers	<b>HF6561</b>
Hersteller	<b>WIX</b>

### Produktbeschreibung



### Hydraulikfilter Ersatz HF6561

**VERGLEICHNUMMERN:**

P76-3535, BT8861, P 17-7047, P16-3323