

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/hydraulikfilter-ersatz-hf7569-w11502-1930918-244192700-sph9473-p-633.html>



## Hydraulikfilter Ersatz HF7569 W11502 1930918 244192700 SPH9473

Bruttopreis	<b>21.89 Euro</b>
Nettopreis	<b>17.79 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>S0351</b>
Code des Herstellers	<b>HF7569</b>

### Produktbeschreibung



### Hydraulikfilter Ersatz HF7569 W11502 1930918 244192700 SPH9473

#### VERGLEICHNUMMERN:

BOSCH:451203231  
BALDWIN:BT470  
CLEAN:DO319  
CASE:1931127  
COOPERS:LSF5121  
FIAT:1909130,1930918,5113297,5136877  
FRAM:PH4469  
FIAAM:FT4921,FT5039,FT5236  
FLEETGUARD:HF7569  
MDF:MDH4208  
PUROLATOR:L47538  
SOFIMA:S3140R  
SF:SPH9473,SPH9485  
SLH:244192700,244192701,244194100  
SAVARA ANCIEN NO:92835117  
TECNOCAR:R206,R413  
VAPORMATIC:VPJ4512,VPK1524,CPK1524  
UFI:2322700,8004300