



## Hydraulikfilter Ersatz LF3828

Bruttopreis	<b>24.14 Euro</b>
Nettopreis	<b>19.62 Euro</b>
Katalognummer	<b>57106</b>
Code des Herstellers	<b>LF3828</b>

### Produktbeschreibung



### Hydraulikfilter Ersatz LF3828

**VERGLEICHNUMMERN:**

W 1126/10, LF3828, P502458, 57106, B7131, SP 5186