



## Hydraulikfilter Ersatzteil-Nr. 82139-7

Bruttopreis	<b>23.95 Euro</b>
Nettopreis	<b>19.47 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>SH75160</b>
Code des Herstellers	<b>SH75160</b>

### Produktbeschreibung



Hydraulikfilter Ersatz 82139-7



#### VERGLEICHNUMMERN:

GEHL:380018217070  
HYDAC:0055D0100N  
JLG:2120210  
MASSEY FERGUSON:4233675 M 1  
MANITOU:518114,518251  
MDF:MDH 6384  
SAMBRO:82139-7  
PRINOTH:1500884  
SF:HY 9855